

BATCH
14 / 6628

GB-The outdoor installation of the lifebuoy light could cause condensate-liquid, check it regularly and in case dry it out. **E**-De vez en cuando debe retirarse el agua que se acumule por condensación en el interior de la luz indicadora de puerla de socorro. **I**-L'installazione all'esterno della boetta luminosa può generare un'effetto condensa, controllare periodicamente l'eventuale formazione di liquido e in caso eliminarla. **D**-Eventuelles anfallendes Kondenswasser außerhalb der Rettungsleuchte sollte von Zeit zu Zeit entfernt getrocknet werden. **GR**-Το νερό συμπύκνωσης που ενδέχομένως συγκεντρώνεται μέσα στην ασβία λόγη της πρέπει κατά καιρούς να απομακρύνεται. **F**-L'installation du feu flottant en extérieur peut causer un effet de condensation. Effectuer régulièrement un contrôle pour s'assurer de l'absence de liquide et au besoin l'éliminer.